
A4010
Junction box
F36
F41
F36
F41
F62
F64
A4010a
30A
X11005
30<36
4.0
RT
X11005
30<41
4.0
RT/BL
X11009
30<36
4.0
RT
X11005
30<41
4.0
RT/GE
up to 2007_02
from 03_2007
X14261
A4011
Footwell module
MFFHA
2.5
SW/GE
MFFHZ
2.5
BL/GN
FH_INKM
0.35
BR/GE
FH_INK2
0.35
SW/BL
FH_INK1
0.35
BR/RT
X14270
X14271
MFFHA
2.5
BL/GN
MFFHZ
2.5
SW/GE
X273
X714
M20b
Power window motor, rear driver's side
MFBHA
2.5
WS/GE
MFBHZ
2.5
BL/RT
BH_INKM
0.35
BR/WS
BH_INK2
0.35
BL/WS
BH_INK1
0.35
BR/BL
MFBHA
2.5
BL/RT
MFBHZ
2.5
WS/GE
X274
X720
M22b
Power window motor, rear passenger's side
MFFA
2.5
BL/GR
MFFZ
2.5
SW/GN
FA_INKM
0.35
BR/OR
FA_INK2
0.35
BR/VI
FA_INK1
0.35
BR/RT
X257
X749
M21
Driver's window motor
MFBA
2.5
BL/VI
MFBZ
2.5
SW/VI
BF_INKM
0.35
WS/BL
BF_INK2
0.35
BR/GN
BF_INK1
0.35
BR/BL
X14261
MFBZ
2.5
SW/GN
X256
X744
M23
Passenger's window motor