
30
F65
30A
28
X10015
13
X275
30<65
2.5
RT/BR
8
X1465
S51
Driver's seat adjustment switch
3
X18840
30<65
0.5
RT/BR
4
X652
S52
Driver's lumbar support switch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2
3
6
5
1
X652
31L<3
0.5
BR
LOFAM--
0.5
VI/WS
OKFA
0.5
SW/VI
LOFAPP
0.5
VI/GR
UKFA
0.5
BL/RT
X1504
X1504
LOFAPP
0.5
VI/GR
3
5
4
X1503
Y193
Valve block, driver's lumbar support
2
1
X18135
M55
Motor, driver's seat lumbar support
2
X1503
31L<3
0.5
BR
X18740
X18740
X18840
S51
Driver's seat adjustment switch
X1465
31L<3
2.5
BR
14
X275
X173