
Z1
Junction box
F58
5A
E7*4B
30<58
RT
E67*1B
E67
Noise suppressor filter
E67*2B
30<58
0.5
RT/SW
A122*1B
A122
Aerial diversity
A122*2B
W9110.1
W9110.1
from 2011_03
up to 2011_02
CAS_LIN
0.35
WS
CAS_LIN
0.35
WS
A431*1V
CAS_LIN
0.09
WS
A433*1V
CAS_LIN
0.35
WS
X188*1B
CAS_LIN
0.35
GE
S5
Hotel position switch
X5*1B
HOTEL
0.35
SW/BL
31
0.35
BR/SW
up to 2012_06
from 2012_07
X346*1V
Z10*11B
S21
Rear lid button on inside of rear lid
X17*1B
TZSHK
0.35
GR/BL
GPRL
0.35
BR/GN
X125*1V
S3
Rear lid button, interior
S3*1B
T0EH0I
0.35
GN/SW
31
0.35
BR
left-hand drive
right-hand drive
Z10*5B
Z10*6B
S4
Operating unit, hazard warning switch, central locking button
S4*1B
CUI
0.35
GE/RT
31
0.35
BR/GE
A16
Car access system
A10*1B
A10*2B
F15
20A
F14
15A
S40
Driver's door lock
S40*1B
MZS_FA
0.35
SW
MER_FA
0.35
OR
MVR_FA
0.35
VI
MZS_FA
0.35
SW
MER_FA
0.35
OR
MVR_FA
0.35
VI
X28*1B
S40*1B
31
0.35
BR
TK_FA
0.35
VI/BL
SNU_1
0.35
WS/BL
SNU_2
0.35
WS/GE
A47*1B
X28*1B
TK_FA
0.35
VI/BL
SNU_1
0.35
WS/BL
SNU_2
0.35
WS/GE
S49
Door lock, rear driver's side
S49*1B
MZS_HL
0.35
SW/GR
MER_HL
0.35
BL/GR
MVR_HL
0.35
WS/BR
MZS_HL
0.35
SW/BR
MER_HL
0.35
BL/GR
MVR_HL
0.35
WS/BR
X8*1B
S49*1B
31
0.35
BR
TK_FAH
0.35
GN/GE
X137*1V
X8*1B
TK_FAH
0.35
GN/GE
S34
Front passenger-door lock
S34*1B
MZS_BF
0.35
SW/BR
MER_BF
0.35
GE/WS
MVR_BF
0.35
WS/SW
MZS_BF
0.35
SW/BR
MER_BF
0.35
GE/WS
MVR_BF
0.35
WS/SW
X5*1B
S34*1B
31
0.35
BR
TK_BF
0.35
OR
X57*1V
X5*1B
TK_BF
0.35
OR
S15
Door lock, rear passenger's side
S15*1B
MZS_HR
0.35
SW/RT
MER_HR
0.35
BL/SW
MVR_HR
0.35
WS/GN
MZS_HR
0.35
SW/GR
MER_HR
0.35
BL/GR
MVR_HR
0.35
WS/BR
X9*1B
S15*1B
31
0.35
BR
TK_BFH
0.35
GR/GE
X115*1V
X9*1B
TK_BFH
0.35
GN/GE
A58
Footwell module
A58*3B
A34
Junction box
A34*1B
Locking door locking relay
A34*2B
Locking relay
A34*3B
Deadlocking relay
MERHK
0.75
GR/GN
HKK
0.5
up to 2011_08
0.5
from 2011_09
GR/BR
S30*3B
S30
Boot lid/tailgate lock
31
0.75
up to 2011_08
0.5
from 2011_09
BR
Z10*17B
GPRL
0.35
BR/GN
X125*1V
MZS_TKL
0.75
up to 2011_08
0.35
from 2011_09
BL/SW/GE
WS/RT/GE
up to 2010_08
from 2010_09
S22
Central locking drive, fuel filler flap
MZS_TKL
0.75
up to 2011_08
0.35
from 2011_09
SW/BL/GE
M72*1B
T_HKL_S
0.35
GR/GE
X40*1V
S29
Boot lid button, exterior
S29*1B
31
0.35
BR
Z10*17B