
A41a
F34
20A
X11006
30<34
RT/BR
A3
X12
X806
SBG
0.5
GR/RT
X15004
K_CAN_SL
0.5
GE
X15003
K_CAN_SH
0.5
SW
TCU
U400b
X695
U400c
X695
ULF
TEL_MUTE
0.35
GR/BR
with voice recognition system
without telephone
B429a
X16023
W9110.2
MIC+
0.35
WS/GN
W9110.2
MIC-
0.35
WS/RT
X1101
DFAHL
0.35
BR/RT
with video module
A197
X18803
R_1
0.35
RT
R_1
0.35
BL
G_1
0.35
GN
W9110.3
W9110.3
W9110.3
W9110.3
not used
with multimedia changer
without video module
N39a
X10389
CVBS_1
0.35
SW
W9110.1
W9110.1
A112a
X1312
R_1
0.35
RT
R_1
0.35
BL
G_1
0.35
GN
W9110.3
W9110.3
W9110.3
W9110.3
Japan
without video module
A165a
X13823
W9110.8
RXIN1-
0.24
GE
RXIN1+
0.24
GN
RXIN2-
0.24
OR
RXIN2+
0.24
BL
RXIN0-
0.24
BR
RXIN0+
0.24
WS
TXCK-
0.24
WS
TXCK+
0.24
GR
X13820
Saloon
Touring
A821
X14083
W9110.8
RXIN1-
0.24
WS/GN
RXIN1+
0.24
GN
RXIN2-
0.24
WS/OR
RXIN2+
0.24
OR
RXCK-
0.24
WS/BR
RXCK+
0.24
BR
RXIN0+
0.24
WS/BL
RXIN0-
0.24
BL
X14084
N38a
CCCM-ASK
X13814
X13812
X13815
X13793
31
2.5
BR
LSPHR+
0.75
GE/SW
LSPHR-
0.75
GE/BR
LSPHL+
0.75
SW/RT
LSPHL-
0.75
SW/VI
X10369
X10368
H71a
H70a
stereo
HiFi
not Top-HiFi
LSPVR+
2.5
RT/BL
LSPVR-
2.5
BR/WS
LSPVL+
2.5
RT/WS
LSPVL-
2.5
BR/GE
X1727
X1728
X1680
X1681
X256
X257
LSPVR+
0.75
BL/RT
LSPVR-
0.75
BL/BR
LSPVL+
0.75
GE/GN
LSPVL-
0.75
GE/BR
X404
X403
H69a
H68a
FAN+
0.35
RT/SW
FAN-
0.35
BR/SW
DIAG
0.35
WS
X14055
M455
ZBL+
0.75
SW/RT
ZBL-
0.75
SW/VI
ZBR+
0.75
SW/WS
ZBR-
0.75
SW/BR
X18773
N40a
HiFi
TEL_NF+
0.35
GR/VI
TEL_NF-
0.35
GR/GE
X695
U400a
AUX_NF_L
0.35
SW
AUX_NF_R
0.35
GE
X11374
X11374
X11374
X18807
A18807
X13813
X13815
ANT_FM
ID1012
X13817
ANT_GPS
Saloon
Touring
Coupé
Cabriolet
X13393
W16
ANT_GPS
X13393
ID1105